

Nº de Mostra: A / 14646



Nom Fiscal	AIGUES DE MONTBLANC, S.L.	Direcció	
Nom Cial.	AIGUES DE MONTBLANC, S.L.	C/ MURALLA ALFONS I, 16	
Telèfons	977 863 016	MONTBLANC	
Fax		TARRAGONA 43400	

Tipus de mostra	AIGUA CONSUM HUMA	
Recollida per	CLIENTE	
Procediment	MOSTRA RECOLLIDA PEL CLIENT	
Motiu de control	CONTROL AGUA POTABLE SEGUN RD 902/2018	
Referència Client	ACN 40-D	
Data Presa Mostra	10/04/2019 11:30	OBSERVACIONS PARÀMETRES IN SITU: ESTADO DE LA MUESTRA OK INCIDENCIAS MUESTA ACEPTADA SI PARAMETROS IN SITU PROPORCIONADOS POR EL CLIENTE TURBIDEZ (NTU) CONDUCTIVIDAD (microS/cm) CLORO LIBRE RESIDUAL (ppm) TEMPERATURA (°C)
Data Recepció	10/04/2019 12:58	
Data Inici Anàlisi	10/04/2019 13:27	
Data Final Anàlisi	13/04/2019 11:56	
Data Emissió informe	16/04/2019 14:53	

ACN/DC ANALISI CONTROL DIPOSIT (AIGUA POTABLE) -N-

GRUP MICROBIOLÒGIC

Proves/Assaigs	Unitats	Resultats	Concentració Màxima	L.C.	Metodologia
Coliforms totals	ufc/100ml	0	0	<1,0	Filtració per membrana
Escherichia coli	ufc/100ml	0	0	<1,0	Filtració per membrana
Bacteris Aerobis Totals a 22° C	ufc/ml	0	100	<1,0	Siembra en profundada
Clostridium perfringens	ufc/100ml	0	0	<1,0	Filtració en membrana

SEGUN LOS PARAMETROS ANALIZADOS, LA MUESTRA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES INDICADAS EN EL RD902/2018

Real Decreto 902/2018

x) El cálculo se realiza sin tener en cuenta los resultados inferiores al límite de detección. Los resultados especificados en el apartado "Identificación de la muestra" han sido realizados "in situ" en el momento de la recogida de muestra por parte de H3 Laboratoris, en el caso de muestras recogidas por el cliente, este campo quedara vacío. Todas las analíticas han sido realizadas en el laboratorio de análisis de H3 Laboratoris, de lo contrario se indicará el parámetro externalizado: e). Explicación: el símbolo "<" precedente a un resultado, significa que el valor obtenido está por debajo del límite de cuantificación. La incertidumbre de los resultados esta calculada y a disposición del cliente. Los valores indicados en color rojo y precedidos de *, estan fuera de las especificaciones indicadas en la normativa aplicable. El presente informe sólo da fe de la muestra analizada. El tipo de muestra, la procedencia, la referencia y toda la información referente a la muestra ha sido proporcionada por el cliente.

La copia parcial o total de este documento requiere la autorización expresa y por escrito por parte de H3 Laboratoris.

Laboratorio inscrito en ejercicios de intercomparación de lelab.

Nº de Mostra: A / 14646**Nom Fiscal** AIGUES DE MONTBLANC, S.L.
Nom Cial. AIGUES DE MONTBLANC, S.L.
Telèfons 977 863 016
Fax**Direcció**
C/ MURALLA ALFONS I, 16
MONTBLANC
TARRAGONA 43400**Tipus de mostra** AIGUA CONSUM HUMA
Recollida per CLIENTE
Procediment MOSTRA RECOLLIDA PEL CLIENT
Motiu de control CONTROL AGUA POTABLE SEGUN RD 902/2018
Referència Client ACN 40-D

Data Presa Mostra	10/04/2019 11:30	OBSERVACIONS
Data Recepció	10/04/2019 12:58	PARÁMETROS IN SITU:
Data Inici Anàlisi	10/04/2019 13:27	ESTADO DE LA MUESTRA OK
Data Final Anàlisi	13/04/2019 11:56	INCIDENCIAS
Data Emissió Informe	16/04/2019 14:53	MUESTA ACEPTADA SI
		PARAMETROS IN SITU
		PROPORCIONADOS
		POR EL CLIENTE
		TURBIDEZ (NTU)
		CONDUCTIVIDAD
		(microS/cm)
		CLORO LIBRE
		RESIDUAL(ppm)
		TEMPERATURA (°C)

ACN/DC ANALISI CONTROL DIPOSIT (AIGUA POTABLE) -N-Director de Laboratorio
Pere Ferraté MartíAnalista Laboratorio
Alejandro Hervás